




Fragment elementu żelbetowego



Fragment uszkodzonego elementu żelbetowego



Fragment elementu żelbetowego po reprofilacji



Nazwa inwestycji

PROJEKT BUDOWLANY (ZAWIERA PROJEKT WYKONAWCZY)  
ROBÓT ZABEZPIECZAJĄCYCH W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ  
PRZY UL. PODSKARBINSKIEJ 11 W WARSZAWIE,  
KTÓRE SĄ NIEZBEĐNE ZE WZGLĘDU NA ZAGROĐENIE  
ISTOTNYM USZKODZENIEM LUB ZNISZCZENIEM ZABYT KU

Inwestor

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA  
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE  
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Generalny Projektant

STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.  
ul. Kędzierskiego 2/66, Warszawa

Projektant	mgr inż. Leszek Tischner	nr ewid. 1577/2002	
------------	--------------------------	--------------------	--

Sprawdzający	mgr inż. Damian Cyra	MAZ00003/P00K009	
--------------	----------------------	------------------	--

Asystent	mgr inż. Anna Daszczyk mgr inż. Paulina Polakowska		
----------	---	--	--

Tytuł rysunku:

DETAL REPROFILACJI  
ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH

Data: IV 2016	skala 1:5	Rys. nr 6	Str. 24
---------------	-----------	-----------	---------